



Para su equipo tipo Tijera Eléctrica se deben realizar visitas preventivas cada **250 Horas según Horometro**.
En las cuales se revisan las condiciones generales del equipo:

- Neumáticos
- Baterías
- Sistema de Carga
- Posibles Fugas
- Condición de cilindros (Elevación y Dirección)
- Revisión General de chasis
- Chequeo de funciones desde ambos comandos
- Lubricación o engrase.

También se realiza informe escrito donde se deja constancia de este servicio y se advierten posibles reparaciones.

COSTO

Visita cada 250 Horas

TOTAL COSTO VISITA: \$ 122.000 +IVA.

Fabricante nos indica: Que debemos realizar los cambios de aceites y filtro entre 800/1000 horas según Horometro o bien al año de uso, llegue o no a las 800/1000 Horas.

Esto involucra el cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro hidráulico y el reemplazo de aceite de reductores, mas todo lo que se realiza en las vistas cada 250 horas.

COSTO

TOTAL COSTO CAMBIO DE ACEITES: \$ 375.705 + IVA

NOTA: Para el cambio de aceite y filtro se debe disponer de un lugar óptimo para la realización de los trabajos, ya que pueden existir derrames. De no contar con esta condición, se debe gestionar el traslado a nuestro taller para su ejecución.

**Revisión Diaria antes de iniciar funciones:**

- Revisar si el equipo quedo cargando sus baterías y si el indicador indica el estado de estas.
- Antes de subir a la plataforma del equipo, realizar las funciones de elevación y descenso desde el comando inferior.
- Al estar revisando el funcionamiento desde el comando inferior, revisar "visualmente" si el equipo tiene alguna fuga de aceite hidráulico u otro.
- Revisar "visualmente" si existe algún daño o deterioro del chasis del equipo.
- Una vez realizado estos chequeo visuales, operar el equipo desde su comando de Plataforma.
- En el caso de encontrar alguna anomalía Informar.

Revisión Semanal una vez por semana:

- Revisar las condiciones de las baterías del equipo.
- Se debe revisar principalmente los bornes y los cables eléctricos.
- Revisar que no exista sulfato y que tengan un buen apréte.

Contacto:

Pablo.sandoval@alo-group.com Teléfono: +56 9 6595 9682 www.aloparts.cl
Panamericana #9800, Quilicura, Santiago, Chile.